

Preventivo ristrutturazione vecchia piscina

ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
via Casalaccio, 13/A
01033 – Civita Castellana (VT)
P.I. 01959230564
C. F. RRGRRT63C01H501X
Recapito: 320 32.89.415
www.piscine-arrigoni.net

Spett. le

San Paolo, 1 – 01030
Castel S. Elia (VT)

Civita Castellana li 08/06/09

Oggetto: Preventivo rifacimento copertura per piscina

Caratteristiche principali piscina:


Perimetro: 43,66 m

Superficie fondo: 64,00 m²

Superficie pareti: 66,00 m²

Superficie totale pareti e fondo: 130,00 m²

Cubatura acqua: 94,00 m³



DESCRIZIONE OFFERTA

Rivestimento estetico e impermeabilizzazione:

Rivestimento in liner in PVC da 1,5 mm con trama di rinforzo interna. Tagliato e termosaldato sul posto:

Dettaglio:

- ✓ Liner in PVC da 1,5 mm costituita da doppio strato, con trama di rinforzo interna in poliestere
- ✓ Profilo in alluminio per fissaggio liner su tutto il perimetro della vasca
- ✓ PVC liquido per stuccature sulle giunture
- ✓ Manodopera per la posa in opera

Costo € 6.000,00 + IVA

*Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009*

.....

Rasatura fondo e pareti:

Riporto del livello fondo e rasatura fondo e pareti, con prodotti specifici della Mapei o Webber:

Dettaglio:

- ✓ Rimozione delle maioliche che risultano non ben ancorate.
- ✓ Riporto del livello fondo la dove mancano le maioliche
- ✓ Rasatura del fondo.
- ✓ Rasatura delle pareti.

Costo € 2.000,00 + IVA

.....

Bordo perimetrale:

Fornitura e posa bordo specifico per piscina

Dettaglio:

- ✓ Fornitura bordo piscina in cemento colorato e sabbiato
- ✓ Posa del bordo su tutta il perimetro della vasca

Costo € 3.200,00 + IVA

Riepilogo offerta:

Rivestimento estetico e impermeabilizzazione	€ 6.000,00
Rasatura fondo e pareti	€ 2.000,00
Bordo perimetrale	€ 3.200,00

Prezzi si intendono esclusi di IVA

Modalità di pagamento:

35 % alla firma del contratto; saldo alla fine dei lavori.

A carico del cliente:

Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato

Precisazioni:

I costi indicati si riferiscono ad un lavoro privo di imprevisti: Problemi potrebbero esserci ad esempi nella sostituzione delle bocchette di mandata o nel adattare gli skimmer al rivestimento in liner. Nel caso di eventuale lavoro in più, o nella necessità di sostituire materiale già presente ma non adattabile, la Piscine Arrigoni si riserva il diritto di conteggiare a parte tali interventi e il materiale usato.
